Code erreur F5 : Surchauffe carte compresseur

F5 : SURCHAUFFE CARTE INVERTER

↓

GROUPE ARRÉTÉ , CONTROLER L'ÉTAT DE L'ÉCHANGEUR EXTÉRIEUR

↓

L'ÉCHANGEUR EST IL SALE OU OBSTRUÉ?

- **OUI** → **NÉTTOYER L'ÉCHANGEUR OU MODIFIER EMPLACEMENT DU GROUPE**
- **NON** ↓

La sonde température de la carte a détecté une température anormalement haute: supérieure à 90 °c

METTRE EN ROUTE L'UNITÉ ET VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR VENTILATEUR DU GROUPE EXTÉRIEUR

↓

LE MOTEUR VENTILATEUR FONCTIONNE T'IL CORRECTEMENT ?

- **NON** → **REMPLACER LE MOTEUR VENTILATEUR**
- **OUI** ↓

VÉRFIER SI LA PRESSION DE REFOULEMENT EST CORRECTE

↓

LA PRESSION EST ELLE ELEVEE?

- **OUI** →

VÉRIFIER :

- SI LES VANNES SONT OUVERTES
- LES LIAISONS FRIGO SI PAS DE TUBE PINCÉ
- LA PRESENCE D'INCONDENSABLE
- CONTROLE DES VALEURS OHMIQUES DU COMPRESSEUR ET DE LA BOBINE DÉTENDEUR
- CONTROLER LE COMPRESSEUR

- **NON** ↓

VÉRIFIER SI LE DISSIPATEUR DE CHALEUR EST BIEN FIXÉ À LA CARTE
SINON REMPLACER LA CARTE DE L'UNITE EXTÉRIEURE