atlantic Building systems

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

LMS– DEFAUT E 324

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
LMS (varmax, condensinox, varfree, varblok)	Toutes

Description :

Le défaut **E 324** est présent lorsque plusieurs entrées Bx sont paramétrées avec la même fonction. Exemple « sonde B10 départ ligne » sur BX2 et sur BX3 en même temps.

Solution :

Menu configuration : *Niveau spécialiste – voir fiche assistance dédiée pour accès*
Vérifier les paramètres BX2 et BX3 au 5931 et 5932
Vérifier les paramètres BX21 et BX22 de chaque module d'extension : paramètres 6040 à 6045
On ne doit pas trouver le même intitulé de sonde sur deux entrées BX différentes.

Une fois la vérification et les modifications faites (si nécessaire), faire un enregistrement de sonde :
Paramètre 6200 enregistrer sonde
Faire un appui sur ok, tourner la molette pour faire clignoter OUI, valider en appuyant de nouveau sur OK.
Le paramètre revient immédiatement à NON : l'enregistrement des sondes a bien été effectué.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03