

Comment résoudre un code erreur J.50 ?

L'erreur J.50 sur la télécommande du shogun navizone indique une **anomalie au niveau de l'EEPROM** de l'unité intérieure. Ce type d'erreur survient généralement **au moment de la mise sous tension** du système.

La mémoire **EEPROM** (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory ou mémoire morte effaçable électriquement et programmable) est utilisée pour enregistrer des informations qui ne doivent pas être perdues lorsque l'appareil n'est plus alimenté en électricité.

Actionneur :	Détails de détection
Carte électronique de régulation de l'unité intérieure	Lorsque le courant est allumé et que : <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'information du modèle EEPROM est incorrecte. ▪ L'accès à l'EEPROM a échoué.

Cause probable :

1. Cause externe
2. Connexion défectueuse d'un composant électrique
3. Problème de carte électronique de régulation

