





Comment résoudre un code erreur E9 ?

L'erreur E9 signifie qu'une protection s'est activée contre la surchauffe de l'unité intérieure. Ce code s'affiche sur l'unité intérieure ou sous forme de **21 clignotements** sur la LED 1 de l'unité extérieure.



Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	1U [007-009-012-018] DBR/DBRB.UE
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	1U [007-009-012-018] NBRB.UE
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	1U [007-009-012-018] JDB.UE/JD.UE
Murao	UI Smart / UI Premium	UE Smart / UE Premium



Plus de documentations : www.atlantic-pros.fr

Commander une pièce de rechange : <https://espace-sav.atlantic-pros.fr/fr>

Tutoriels vidéo : www.youtube.com/@AtlanticProsfrance