



## Code erreur F39 et F41: Erreur alarme haute pression

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
Murao	UI Smart / UI Premium / UI Access	UE Multi 3UI/4UI/5UI Murao

Avant de commencer le diagnostic faites une coupure de courant de 10 minutes et regarder si le défaut est toujours présent, shunter le pressostat



Dans le cas d'un multi splits, faire le relevé de fonctionnement l'une après l'autre

