FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

LMS– DEFAULT E 127

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
LMS (Varmax, condensinox, varfree, varblok)	Toutes

Description :

Si le générateur est en défaut **E 127**, c'est qu'il n'arrive pas à atteindre la consigne anti légionnelle (consigne donnée au paramètre 1645 du menu ECS)

Solution :

- *Si le client n'a pas besoin d'un cycle anti-légionnelle* → désactiver la fonction

Menu ECS : accès au niveau *spécialiste* – voir *fiche assistance dédiée*

1640 = à mettre sur Arrêt

- *Si le client a besoin d'un cycle anti-légionnelle :*

Vérifier pourquoi la température paramétrée en 1645 n'est pas atteinte : problèmes hydrauliques, valeur rentrée inadéquate (ex : +80°C), etc...

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>