# AQUACOSY

**Erreur Er F6.4**

(Défaut Tachymètre moteur, ventilateur à l'arrêt)

atlantic

Le ventilateur est à l'arrêt

Est-ce un modèle AV alors que l'installation est en collectif avec caisson VMC Collective ?

OUI

Soit :
Changer le produit par la bonne référence

Soit :
Modifier le produit en le passant en SV (sans ventilation)
Retirer le ventilateur




1. Sélectionner Pilotage ventilation
2. Sélectionner Paramétrages
3. Sélectionner collectif

NON

Vérifier les tensions d'alimentation du ventilateur en sortie carte Driver

Mettre le produit hors tension et sortir carte Driver de son logement

Déconnecter la fiche ventilateur
Remettre sous tension et mesurer la tension entre les 2 bornes indiquées sur photo

Remettre sous tension et mesurer tension entre les 2 bornes indiquées sur photo

Tension 230v?

NON

OUI

Remplacer la carte Inverter

remplacer le ventilateur