

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

CONDENSINOX LMU – DEFAULT E164

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
Chaudières CONDENSINOX	Tous modèles LMU

Description :

Le défaut E164 sur les chaudières CONDENSINOX correspond à un manque de débit d'eau ou un manque de pression d'eau.


Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut s'assurer :

- a) que la pression de l'installation est supérieure à 1,2 bars et que le manomètre affiche la bonne valeur.
- b) que le circulateur interne est alimenté et n'est pas bloqué.
- c) que les shunts sont présents sur les bornes CD1 et CD. En cas de présence de câbles à la place des shunts, remettez les shunts conformément à la photo ci-contre. Si le code erreur n'apparaît plus le défaut est externe à la chaudière.

**2-Détermination du code erreur E164**

E164 peut être lié à l'ouverture du contact du pressostat d'eau ou à l'ouverture du contrôleur de débit d'eau.

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties


Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

3-Contrôle du contrôleur de débit



- a) Déconnecter le connecteur du contrôleur de débit (situé derrière l'aimant sur le montant central), et mettez un shunt.



→ Si le code erreur n'apparaît plus, vidangez la chaudière, démontez le contrôleur de débit et nettoyez-le. Si après nettoyage le code défaut apparaît de nouveau, remplacez le contrôleur de débit. Si malgré le shunt le code défaut est toujours présent, passez au point suivant.

4-Contrôle du pressostat d'eau

- a) Mettez un shunt au niveau du bornier supportant les shunt CD1 et CD2 conformément à la photo ci-dessous en veillant au bon contact avec les vis :

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com


Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

→ Si le code erreur n'apparaît plus, vidangez la chaudière, dévissez le pressostat pour contrôler qu'il ne soit pas bouché. Si le pressostat d'eau n'est pas bouché, il est défectueux : procéder à son remplacement en veillant à l'étanchéité au remontage.



Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>