

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

MAINTIEN DE PRESSION – Défaut Remplissage bête

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
MAG'GS MAG'SAM	TOUS MODELES

1-Origines potentielles du défaut

- Vanne sur eau froide en amont de l'électrovanne fermée
- Filtre en amont de l'électrovanne bouché
- Flotteur haut HS / Mal positionné/filerie
- Electrovanne HS / bloquée/filerie
- Carte HS



Attention présence de pièces nues sous tension à l'intérieur du coffret.



2-Solution

- 1° Contrôler l'alimentation générale en amont de l'électrovanne.
 - 2° Nettoyer le filtre en amont de l'électrovanne.
 - 3° Vérifier la position du flotteur haut (remplissage), sinon débrancher les fils de ce flotteur la bête devrait se remplir.
- Sinon :
- 4° Contrôler électrovanne, vérifier la filerie.
 - 5° Valider si une tension 230v sort de la carte pour l'alimentation de l'électrovanne.
- Sinon carte HS.



Assistance technique et garanties



Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE



Fils du capteur à débrancher pour test de remplissage

Bâche :





Schéma de montage des flotteurs



Montage des flotteurs : ☐ conforme

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>