

Comment résoudre un code erreur E7 avec erreur communication sur un multi-splits avec une seule UI en défaut?

Gammes concernées	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	2-3-4-5U [018-024-030-036] DBR/DBRB.UE
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	2-3-4-5U [018-024-030-036] NBRB.UE
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	2-3-4-5U [018-024-030-036] JDB.UE/JD.UE

