

FICHE ASSISTANCE TECHNIQUE

Défaut E 162 sur VARFREE EVO

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
VARFREE EVO	Toute la gamme

Description :

Le défaut E162 sur les chaudières VARFREE EVO indique un défaut sur le pressostat d'air. Cette fiche traite des défauts constatés, le pressostat reste ouvert, il ne colle pas.


Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :

- Vérifier que le filtre à air soit propre. Code article : 076543
- Que le conduit de la ventouse ne soit pas bouché sur toute sa longueur, qu'il n'y a pas d'eau dans le conduit.


2-Origines potentielles du défaut :

- Présence d'eau dans le foyer :
 - Déboucher et nettoyer le siphon et le récupérateur de condensats (sous la chaudière)
- Débrancher le tuyau souple du pressostat, souffler légèrement pour faire sortir les impuretés par le tuyau souple



FICHE ASSISTANCE TECHNIQUE

→ Contrôler que le tuyau souple du pressostat est bien branché au bon endroit et en bon état.



→ Tester la continuité du pressostat :

- La chaudière hors tension :

Dévisser le couvercle et débrancher les 2 fils, régler le multimètre sur la fonction ohmmètre et tester la continuité du contact du pressostat et de la filerie.



Connecteur X7 :
fil jaune/fil

→ Contrôler la propreté de la rampe brûleur. (Se référer à la notice d'installation de la chaudière)

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et interventions

intervention.collectif@groupe-atlantic.com

Aide à l'installation, dépannage, mise en service...

03.51.42.70.03

<https://satc.atlantic-pros.fr/atlantic-solutions-chaufferie/>

Pièces de rechange et garanties

sav.collectif@groupe-atlantic.com

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7

Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<https://espace-sav.atlantic-pros.fr>