



## Code erreur F39: Erreur alarme haute pression

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
<b>Dojo</b>	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
<b>Zenkeo</b>	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
<b>Kazendo</b>	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	3U/4U/5U NBB ou NB
<b>Murao</b>	UI Smart / UI Premium	UE Multi 3UI/4UI/5UI Murao

Avant de commencer le diagnostic faites une coupure de courant de 10 minutes et regarder si le défaut est toujours présent, shunter le pressostat

