



Code erreur F1 et F20

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	1U [007-009-012-018] DBR/DBRB.UE
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	1U [007-009-012-018] NBRB.UE
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	1U [007-009-012-018] JDB.UE/JD.UE
Murao	UI Smart / UI Premium	UE Smart / UE Premium

F1 : PROTECTION MODULE D'ALIMENTATION INVERTER
F20 : PROTECTION SURINTENSITÉ COMPRESSEUR



LES CAUSES POUVANT GENERER CE DEFAUT :

- COMPRESSEUR DÉFAILLANT
- PLATINE DE L'UNITÉ EXTERIEURE QUI ALIMENTE LE COMPRESSEUR

