

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

VARINO – DEFAUT E 65

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
VARINO VARINO GRANDE	de 65 à 300 KW de 500 à 600 kW

Description :

Le défaut E 65 sur VARINO correspond à un défaut de commande du ventilateur.

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :


- a) - Vérifier la propreté du joint mousse du ventilateur (repère A)
- b) - Vérifier que la chaudière est bien sous tension et annuler le code erreur.

2-Origines potentielles du défaut

Le défaut E65 peut être provoqué par une défaillance du ventilateur, de la filerie de commande du ventilateur ou du MCBA

3-Vérification du fonctionnement du ventilateur :

Mettez la chaudière sous tension et débrancher le câble de commande PWM (connecteur 4 fils 5 pôles, repère B) du ventilateur, il doit partir à pleine puissance.

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>


FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

a)-Si le ventilateur ne démarre pas :

Mesurer la tension sur le connecteur 3 pôles du ventilateur (repère C).

Si la tension est ok et que le ventilateur ne tourne pas avec le câble PWM débranché, il est HS : → **remplacez-le**


En l'absence de tension, refaite la mesure directement sur le connecteur XC de la carte de puissance (repère D)



S'il n'y a pas de tension :

Tester les fusibles(repère E et F).Remplacer le ou les fusibles défectueux.

Si les fusibles sont bons, la carte de puissance est HS :→ **Remplacez-la**



Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com




Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

b) Si le ventilateur tourne à pleine puissance lorsque vous débranchez le connecteur PWM :

→ Régler le sélecteur sur ohmmètre et contrôler la continuité du fil jaune entre le connecteur X2 (4 pôles, repère A) et le câble de commande PWM côté ventilateur (repère B).



Si pas de continuité : → Changer le câble de commande.

Si la continuité est bonne : Appelez le service technique au 03.51.42.70.03

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03.51.42.70.03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>