

## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

## SERIE G LMU – DEFAUT E 110 code étendu 129

## Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
SERIE G	TOUS MODELES

## Description :

Le défaut E110 - 129 concerne le thermostat de sécurité surchauffe de la chaudière.

## Conseils terrain :

**1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :**

Que la chaudière soit bien redescendue en température avant de pouvoir réarmer le thermostat. La chaudière doit être correctement irriguée.

**(Attention aux risques de brûlures)**

**2-Origines potentielles du défaut :**

Le défaut peut être dû à une montée en température de la chaudière au-delà du seuil de déclenchement du thermostat de sécurité (95°C) qui nécessitera le réarmement du thermostat. (Dans ce cas vérifier l'irrigation de la chaudière).



Le défaut peut être dû au thermostat de sécurité HS ou câblage défectueux, à un court-circuit de la vanne gaz ou de l'électrode d'allumage entraînant la détérioration du fusible interne du LMU.

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

**Pièces détachées et garanties**




Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>

## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

## 3-Etape 1

Réarmer le thermostat quand la température est redescendue en dessous du seuil de coupure.



112	Thermostat de sécurité	071197
-----	------------------------	--------

→ Si non fonctionnement :

1-tester les contacts A1 et A2 et le thermostat de sécurité.


**Attention thermostat de sécurité alimenté en 230 V**

→ Si le contact reste ouvert changer le thermostat.

Mettre la chaudière hors tension :

2-Tester la continuité avec l'ohmmètre de la filerie du thermostat de sécurité en X3-01.

→ Si la filerie est défectueuse remplacer la.



## Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03



[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

## Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>

# FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

3-A la remise sous tension de la chaudière si le défaut est toujours persistant, vérifier que la vanne gaz ou l'électrode d'allumage ne sont pas en court-circuit, le cas échéant remplacer l'un ou l'autre de ces 2 éléments défectueux.



→ Si toujours pas de fonctionnement remplacer le LMU.

Code Albatros	Code étendu	Message Arrêt Atlantic Sécurité	Autres symptômes	Description du défaut / Causes probables	Remèdes
110	17			Déclenchement du thermostat de sécurité (électronique ou mécanique)	
110	115			Déclenchement du thermostat de sécurité électronique	
110	129			Déclenchement du thermostat de sécurité mécanique	Réarmer le thermostat de sécurité. Reset du LMU
			Le défaut persiste à chaque redémarrage même quand la surchauffe a disparue	Thermostat de sécurité mécanique HS ou câblage défectueux	Vérifier le fonctionnement du thermostat de sécurité et du câblage. Echange de l'élément HS
			Le défaut persiste à chaque redémarrage même quand la surchauffe a disparue et que le thermostat de sécurité est OK	Fusible interne du LMU grillé à cause d'un court-circuit sur la vanne gaz, ou sur l'électrode d'allumage.	Supprimer la source du court-circuit. Extraire le LMU, l'ouvrir (6 clips) changer le fusible F2 (type T 2,5A H)
110	422			Déclenchement du thermostat de sécurité électronique	Reset du LMU après refroidissement de la chaudière

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

## 03 51 42 70 03

### Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03  
[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

### Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>