

# FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE FAD-CD007

## RACCORDEMENTS HYSAE HYBRID 6000 - ÉVACUATION DES CONDENSATS

### Produits concernés

Chaudière Hybride murale gaz condensation et pompe à chaleur	référence	Référence Module hydraulique
Hysae Hybrid 6012/28 VR	522408	024209


### Description

Le module hydraulique est équipé d'un générateur gaz à condensation. Il est posé et raccordé sur le dossier mural de pré-raccordement.

Sur ce dossier de pré-raccordement, il faut raccorder :

- les tuyauteries du circuit de chauffage (1 et 5)
- les tuyauteries du circuit sanitaire (2 et 4)
- L'alimentation gaz. (3)

Le raccordement des liaisons frigorifiques se fait directement sous le module hydraulique (6 et 7).




### Evacuation des condensats


Ils sont issus du corps de chauffe à condensation de la partie chaudière, il est nécessaire de raccorder un tuyau d'évacuation en sortie du siphon présent sur le système de récupération (côté droit, sous le module hydraulique).

A.  Retirer le bouchon du siphon

B. Raccorder le tuyau d'évacuation à l'égout.



Représentation extraite de la notice produit.



A

B

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

**03 51 42 70 42**

[www.atlantic-pac-chaudieres.fr](http://www.atlantic-pac-chaudieres.fr)

#### Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties...  
Tél. 03 51 42 70 42 - Fax. 03 28 50 21 94

[contact.satcsic@groupe-atlantic.com](mailto:contact.satcsic@groupe-atlantic.com)

#### Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.platforme-services.com>