

## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

## Maintenance de pression – Le remplissage ne s'arrête pas

## Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
MAG'SAM - MAG'GS	TOUS LES MODELES

## Description :

La bête se remplit en permanence

## Conseils terrain :



Attention il est fortement déconseillé de remplir l'installation par le module de maintien de pression, au risque d'endommager les composants.



**Attention : présence de pièces nues sous tension à l'intérieur du coffret.**

Nettoyer le filtre sur le remplissage régulièrement.

## 1-Origines potentielles du défaut

Le défaut peut concerner :


- \_ le flotteur haut remplissage (mauvaise position ou flotteur HS)
- \_ l'étanchéité de l'électrovanne
- \_ relais sur la carte (électrovanne alimentée en permanence)



FLOTTEUR + CABLE HAUT



ELECTROVANNE 15/21 220 VOLTS



## Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

## Pièces détachées et garanties


Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>

## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

## 2. Solutions :

- Contrôler le fonctionnement, le câblage et la position du flotteur haut remplissage. Manipulez le flotteur, et vérifiez la continuité sur les deux fils arrivant sur le connecteur « remplissage » : si quelle que soit la position du flotteur, celui-ci est toujours passant, remplacez-le.

Flotteurs :



REPLISSAGE : Flotteur haut de remplissage (NC)  
MANQUE EAU : Flotteur bas de manque d'eau (NO)

SCHEMA DE MONTAGE  
DES FLOTTEURS

FLOTTEUR HAUT REPLISSAGE



FLOTTEUR BAS MANQUE D'EAU






figure 17 - Sens montage flotteur

- Débranchez les fils du flotteur haut de remplissage et contrôlez la tension d'alimentation sur l'électrovanne. Si celle-ci est toujours alimentée, la carte est HS : à remplacer



- Vérifier que l'électrovanne est bien étanche et vérifier l'état du filtre (nettoyer si nécessaire)



Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

**03 51 42 70 03**

#### Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

#### Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>